



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๘๑๙๐๑ / ๕๒๓

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบแหล่งรับซื้อยางก้อนถ้วย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง

ตามหนังสือร้องเรียนของ นายสมาน พรหมเสน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจาก แหล่งรับซื้อยางก้อนถ้วย เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และเทศบาลตำบลโนนทองได้มอบหมายให้กองช่างและนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการ แก้ไขให้ถูกต้อง นั้น

บัดนี้ กองช่างและนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่า แหล่งรับซื้อยางก้อนถ้วยดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาตามหนังสือที่ร้องเรียนจริง จึงได้ให้ผู้ประกอบการดำเนินการ แก้ไขปัญหา ดังนี้

๑. ขุดดินทำเป็นบ่อพักน้ำเสีย จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดและผ้าใบคลุมให้มิดชิด โดยวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เชื่อมจากลานยาง

๒. ใช้สารอีเอ็มเพื่อบำบัดน้ำเสียในบ่อพักและฉีดพ่นบริเวณจุดรวมยาง

๓. ให้ดำเนินการสูบน้ำเสียจากบ่อพักเมื่อน้ำใกล้เต็มเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง รายละเอียดตามภาพถ่ายที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจักรพันธ์ สมบูรณ์ธรรม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายทศพล พลตร)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพถ่ายบ่อพักและการกำจัดน้ำเสียลานรับซื้ออย่างถาวร (คุ่มโนนป่ายาง ม.๙)



ภาพถ่ายบ่อกักและการกำจัดน้ำเสียลานรับซื้ออย่างกอนถั่วย (คุ่มโนนป่ายาง ม.๙)



ภาพถ่ายบ่อพักและการกำจัดน้ำเสียลานรับซื้ออย่างกอนถั่ว (คุ้มโนนป่ายาง ม.๙)

